



ピジョン
チャイルドシート

SALVAJE

サルヴァージュ

車種適合表

2012年2月現在

<http://pigeon.info/products/salvaje/>

● 目次 ●


注意事項	2
取り付け可能な場所	2
座席への取り付けに関する注意事項	2
取り付けできない座席	3
シートベルトの注意事項	3
取り付けに関するアドバイス	4
適合表のみかた	5

車種適合表

トヨタ	6
レクサス	14
ニッサン	15
ホンダ	19
三菱	23
マツダ	26
スバル	28
スズキ	30
ダイハツ	32
輸入車	34
車名（モデル名）50 音別索引	40

注意事項

お使いいただけるお子様の条件



お子様の条件

- 体重 13kg 未満
- 参考月齢：新生児～1歳半頃まで
※新生児とは体重 2.5kg 以上在胎週数 37 週以上。

使用条件

- 体重 7kg 未満はヘッドパッドとインナークッションを使用。

その他条件

- 角度チェッカーを使って最適な角度に調節すること。

お子様の条件

- 体重 10kg 以上～18kg 以下
- 参考月齢：10カ月頃～4歳頃

使用条件

- 前向きではヘッドパッドとインナークッションは使用禁止。

その他条件



- お子様が生きて後頭部が背もたれを超えないこと。

前席のスペースについて




チャイルドシートを後ろ向きに装着する場合、前席のスペースが狭くなる場合があります。

取り付け可能な場所



3点式シートベルト

助手席には取り付けできません。



2点式シートベルト

座席への取り付けに関する注意事項

- 本装置は ECE 規則 No.16、または同等の基準で認可された 3 点式巻き取り装置付きシートベルトを装備した自動車にてご使用することができます。
- 後部座席に人が乗る場合、乗車ドア側には緊急脱出口確保のため、設置しないでください。
- エアバッグが装着された座席への使用はしないでください。エアバッグの作動によって生命の危険および重大な傷害を受ける恐れがあります。サイドエアバッグの場合には使用できます。



車両のシート素材（特に本革など）によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けずに、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

取り付けできない座席

- ・エアバッグが装着された座席への使用はしないでください。エアバッグの作動によって生命の危険および重大な傷害を受ける恐れがあります。サイドエアバッグの場合には使用できます。
- ・シートベルトの付いていない座席。
- ・2点式シートベルトの座席。
- ・シートベルトが座席の中央から出ている座席。(チャイルドシートのベルト通し穴の位置よりも、前方向にシートベルトが付いている座席。)
- ・車のヘッドレストとチャイルドシートの背もたれがぶつかる場合は車のヘッドレストを取りはずしてください。チャイルドシートが本来の機能を果たさず、思わぬ危険をまねく恐れがあります。
- ・助手席。
- ・進行方向に対して横向き、および後向きの座席。
- ・極端なバケットシート。座面の中央が深くくぼんでいる座席。
- ・パッシブシートベルトの座席。(車両の座席に座ってドアを閉めると、自動的に装着してくれる装備のこと。)
- ・奥行き寸法が 40cm 未満の座席。
- ・しっかりと固定できない場合、使用しないこと。
- ・ご不明な点は、当社お客様相談室までお問合せください。

シートベルトの注意事項

取り付け可能なシートベルトの種類



- ・本装置は ECE 規則 No.16、または同等の基準で認可された 3 点式巻き取り装置付きシートベルトを装備した自動車にてご使用することができます。
- ・2 点式シートベルトでの設置はできません。

3 点式シートベルトとは

腰ベルトと肩ベルトの 3 点で体を保持するシートベルトのこと。



2 点式シートベルトとは


腰ベルトの左右 2 点で体を保持するシートベルトのこと。




シートベルトの種類	特徴	本製品設置注意点	設置可能
AELR (チャイルドシート固定機構付 ELR)	チャイルドシートを装着するための装置が備えられているシートベルト。	チャイルドシートをしっかりと装着し、シートベルトを全部引き出して ALR 機能に転換してください。	○
ALR (自動ロック式ベルト巻き取り装置付)	シートベルトを引き出している途中で手を止めるとロックされ、それ以上ベルトが引き出せないタイプ。	チャイルドシートを装着するために、装着に必要なベルト長さを一度に取り出し、チャイルドシートをシートベルト装着レバーでしっかりと装着してください。	○
ELR (緊急ロック式ベルト巻き取り装置付)	シートベルトをゆっくりと引き出すと出し入れできるが、急に引くとシートベルトがロックされ、引き出せなくなるタイプ。	チャイルドシートをシートベルト装着レバーでしっかりと装着してください。	○
その他のシートベルト	表にない全製品。	チャイルドシートを装着することができません。	×

取り付けに関するアドバイス

- 座席にチャイルドシートを乗せたときに、ヘッドレストやシートスライドの位置によっては上手く取り付けられないことがあります。この場合、ヘッドレストを上げるあるいは取り外す、シートスライドを前後させるなどの微調整をすることで、問題が解決することがあります。



- 座席の背もたれにリクライニング機能が付いている場合、リクライニングを後ろに倒した状態で取り付け、取り付け後にリクライニングを起こしてください。強く締め付ける効果があります。



- チャイルドシートを後ろ向きに取り付ける場合にシートベルトがやや短い時は、肩ベルトをベルトガイドに通す際にチャイルドシート本体を座席背もたれ側にやや起こして取り付けてください。



- 適合表内に2点式シートベルトと記載されている車種（座席）でも、オプション品として3点式シートベルトが装備されていることがあります。

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"- "にて記しております。

トヨタ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
bB	C2# ('05/12 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○1	×2	×2	-	-	-	-
	P3# ('00/2 ~ '05/12)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
FJクルーザー	GSJ15 ('10/12 ~)	5ドアSUV	5	○	○	○	○	-	-	-	-
iQ	J10 ('08/11 ~)	3ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ist	P110/P115 ('07/7 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
	P6# ('02/5 ~ '07/7)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
RAV4	A31/A36 ('05/11 ~)	5ドアSUV	5	○3	○3	○3	×4	-	-	-	-
RAV4 J/L	A2# ('00/5 ~ '05/11)	3ドアSUV	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
SAI	AZK10 ('09/12 ~)	4ドアセダン	5	○	○	○3	×4	-	-	-	-
Will Vi	NCP19 ('00/1 ~ '01/12)	4ドアセダン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
Will VS	ZE12# ('01/4 ~ '04/4)	5ドアハッチバック	5	○	×5	×2	×2	-	-	-	-
Will サイファ	NCP70/NCP75 ('02/10 ~ '05/7)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
アイシス	NM1# ('04/9 ~)	5ドアミニバン	7	×4	×4	×2	×2	○	○1	-	-
アクア	NHP10 ('11/12 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
アベンシスセダン	AZT25# ('03/10 ~ '08/12)	4ドアセダン	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
アリオン	T26# ('07/6 ~)	4ドアセダン	5	○	○	×3	○3	-	-	-	-
	T240/T245 ('01/12 ~ '07/6)	4ドアセダン	5	○3	×4	○	○	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けずに、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

トヨタ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
アリスト	S16# ('97/8 ~ '04/12)	4ドアセダン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
アルテッツァ	E10 ('98/10 ~ '05/7)	4ドアセダン	5	×4	○	×5	×4,5	-	-	-	-
アルテッツァジータ	E10 ('01/7 ~ '05/7)	5ドアワゴン	5	×5	×4,5	×3,5	×3,4	-	-	-	-
アルファード G/V	H1# ('02/5 ~ '08/5)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2
アルファード / ヴェルファイア	H20/H25 ('08/5 ~)	5ドアミニバン	8	○	○	○	○	○	○	×3	×3
	H20/H25 ('08/5 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○	○	×3	×3
アルファード ハイブリッド / ヴェルファイア ハイブリッド	ATH20 ('11/11 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○	○	×3	×3
アレックス / ランクス	E12# ('01/1 ~ '06/9)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
イプサム	M2# ('01/5 ~ '09/12)	5ドアミニバン	7	○	○	×2	×2	○	○	-	-
	M1# ('96/5 ~ '01/5)	5ドアミニバン	7	○	○1	×2	×2	○	○	-	-
ヴァンガード	A33/A38 ('07/8 ~)	5ドアSUV	7	○	○	×3	×3	○	○	-	-
	A33/A38 ('07/8 ~)	5ドアSUV	5	○3	○3	×3	×3	-	-	-	-
ウィッシュ	E2# ('09/4 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	×2	×2	○	×4	-	-
	E1# ('03/1 ~ '09/4)	5ドアミニバン	7	○1	○	×2	×2	○	×4	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"- "にて記しております。

トヨタ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ヴィッツ	P13# ('10/12 ~)	5ドアハッチバック	5	○	×4	×2	×2	-	-	-	-
	P9# ('05/2 ~ '10/12)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
	P1# ('99/1 ~ '05/2)	3ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
	P13# ('99/1 ~ '05/2)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ウィンダム	V3# ('01/8 ~ '06/3)	4ドアセダン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
ヴェロッサ	X11# ('01/7 ~ '04/4)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
ヴォクシー/ノア	R7# ('07/6 ~)	5ドアミニバン	8	○1	×5	×2	×2	×5	×4,5	×2	×2
	R7# ('07/6 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○3	○	○	○
	R7# ('07/6 ~)	5ドアミニバン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
	R6# ('01/11 ~ '07/6)	5ドアミニバン	8	○	○1	×2	×2	×4	×4	×2	×2
ヴォルツ	ZZE136 ~ 138 ('02/8 ~ '04/4)	5ドアワゴン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
エスティマ	R5# ('06/1 ~)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2
	R5# ('06/1 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○	○1	-	-
エスティマL/T	R3#/R4# ('00/1 ~ '06/1)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2
	R3#/R4# ('00/1 ~ '06/1)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○	○1	×2	×2
エスティマハイブリッド	R20 ('06/6 ~)	5ドアミニバン	8	○	○	○	○	○	○1	-	-
	R20 ('06/6 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○	×5	×2	×2

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けずに、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

トヨタ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
オーパ	T1# ('00/5 ~ '05/4)	5ドアワゴン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
オーリス/ブレイド	E15# ('06/10 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ガイア	M1# ('98/5 ~ '04/7)	5ドアミニバン	7	○	○	×2	×2	○	○1	-	-
カムリ	AVV50 ('11/9 ~)	4ドアセダン	5	○	○	×3	×9	-	-	-	-
	ACV40/ACV45 ('06/1 ~ '11/9)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
	V3# ('01/9 ~ '06/1)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
カリーナ	T170 ('88/5 ~ '92/8)	4ドアセダン	5	×2	×2	×2	×2	-	-	-	-
カルディナ	T24# ('02/9 ~ '07/5)	5ドアワゴン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
カローラ	E12# ('00/8 ~ '06/10)	4ドアセダン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
カローラアクシオ	E14# ('06/10 ~)	4ドアセダン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
カローラスパシオ	E12# ('01/5 ~ '07/6)	5ドアワゴン	7	○	○	×2	×2	×3	×3	-	-
	E11# ('97/1 ~ '01/5)	5ドアワゴン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
カローラ フィルダー	E14# ('06/10 ~)	5ドアワゴン	5	○	×4	×2	×2	-	-	-	-
	E12# ('00/8 ~ '06/10)	5ドアワゴン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
カローラランクス	E12# ('01/1 ~ '06/9)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
カローラルミオン	E15# ('07/10 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/ H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

トヨタ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
クラウン	S20# ('08/2 ~)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
	S18# ('03/12 ~ '08/2)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
	S17# ('99/9 ~ '03/12)	4ドアセダン	5	○	○	×10	○	-	-	-	-
クラウンアスリート	S20# ('08/2 ~)	4ドアセダン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
クラウンエステート	S17# ('99/12 ~ '07/5)	5ドアワゴン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
クラウンハイブリッド	GWS204 ('08/5 ~)	4ドアセダン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
クラウンマジェスタ	S206/S207 ('09/3 ~)	4ドアセダン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
	S18# ('04/7 ~ '09/3)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
グラントハイエース	H1# ('99/8 ~ '02/5)	3+1ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2
クルーガー L/V	U20/U25 ('00/11 ~ '07/5)	5ドアSUV	7	○	○	○3	×5	×1	○	-	-
	U20/U25 ('00/11 ~ '07/5)	5ドアSUV	5	○	○	×4,5	×4	-	-	-	-
クレスト	X10# ('96/9 ~ '01/6)	4ドアセダン	5	○	○	○2	○3	-	-	-	-
シエンタ	P8# ('11/6 ~)	5ドアハッチバック	7	○	○	×3	×3	○	○	-	-
	P8# ('03/9 ~ '10/11)	5ドアハッチバック	7	○1	×4	×2	×2	○	×4	-	-
スプリンターカリブ	E11# ('95/8 ~ '02/8)	5ドアワゴン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
セリカ	T23# ('99/9 ~ '06/4)	2ドアクーペ	4	○	×4	-	-	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

トヨタ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
セルシオ	UCF30/UCF31 ('00/8 ~ '06/5)	4ドアセダン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
	UCF20/UCF21 ('94/10 ~ '00/8)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
ソアラ	Z3# ('91/5 ~ '00/12)	2ドアクーペ	5	×10	○	×2	×2	-	-	-	-
チェイサー	X10# ('96/9 ~ '01/10)	4ドアセダン	5	○	○	○2,3	○3	-	-	-	-
ハイエースワゴン	H2# ('04/8 ~)	5ドアワゴン	4	×5	×4,5	-	-	-	-	-	-
ハイラックスサーフ	N18# ('95/12 ~ '02/11)	5ドアSUV	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
パッソ	C3# ('10/2 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
	C10/C15 ('04/6 ~ '10/2)	5ドアハッチバック	5	○3	○3	×2	×2	-	-	-	-
パッソセッテ	M5# ('08/12 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	×2	×2	○	×4	-	-
ハリアー	U3# ('03/2 ~)	5ドアSUV	5	○	○	×4	×4	-	-	-	-
ハリアーハイブリッド	MHU38 ('05/3 ~)	5ドアSUV	5	○	○	×4	×4	-	-	-	-
ビスタアルデオ	V5# ('98/7 ~ '03/10)	5ドアワゴン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ファンカーゴ	P2# ('99/8 ~ '05/9)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
プラッツ	P1# ('99/8 ~ '05/11)	4ドアセダン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

トヨタ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
プリウス	W3# ('09/5 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
	W2# ('03/9 ~ '09/5)	5ドアハッチバック	5	○	○3	○	○3	-	-	-	-
プリウス PHV	ZVW35 ('12/1 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×6	-	-	-	-
プリウスα	W40 ('11/5 ~)	5ドアハッチバック	7	×6	○	×6	○	○	○	-	-
	W41 ('11/5 ~)	5ドアハッチバック	5	×6	○	×6	○	-	-	-	-
ブレビス	G1# ('01/6 ~ '07/5)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
プレミオ	T26# ('07/6 ~)	4ドアセダン	5	○	○	×3	○3	-	-	-	-
	T24# ('01/12 ~ '07/6)	4ドアセダン	5	○	×4	○	○	-	-	-	-
プログレ	G1# ('98/5 ~ '07/5)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
プロナード	X20 ('00/4 ~ '03/11)	4ドアセダン	5	×5	×4	○	○	-	-	-	-
ベルタ	P9# ('05/11 ~)	4ドアセダン	5	○	×4	×2	×2	-	-	-	-
ポルテ	P1# ('04/7 ~)	3ドアハッチバック	5	×4	×4	×2	×2	-	-	-	-
マークII	X11# ('00/10 ~ '04/10)	4ドアセダン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
マークII クオリス	V2# ('97/4 ~ '02/1)	5ドアワゴン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
マークII ブリット	X11# ('02/1 ~ '07/5)	5ドアワゴン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
マークX	X13# ('09/10 ~)	4ドアセダン	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
	X12# ('04/11 ~ '09/10)	4ドアセダン	5	○	○	×3	○3	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

トヨタ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
マークX ジオ	A1# ('07/9 ~)	5 ドアワゴン	6	○	○	-	-	×1	○	-	-
ライトエース/ノア	R40G/R50G ('96/10 ~ '01/11)	3+1 ドア ミニバン	8	○	○	×2	×2	×4	○1	-	-
ラウム	Z2# ('03/5 ~ '11/10)	5 ドア ハッチバック	5	○1	×4	×2	×2	-	-	-	-
	Z1# ('97/5 ~ '03/5)	5 ドア ハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ラクティス	P120/P125 ('10/11 ~)	5 ドア ハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
	P10# ('05/10 ~ '10/10)	5 ドア ハッチバック	5	○	○1	×2	×2	-	-	-	-
ラッシュ	J200/J210 ('06/1 ~)	5 ドア SUV	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ランドクルーザー	J200/J202 ('07/9 ~)	5 ドア SUV	8	○	○	×3	○	×1	○	×3	×3
ランドクルーザー 100	UZJ100 ('98/1 ~ '07/7)	5 ドア SUV	8	○1	○1	○	○	×1	×4	×2	×2
ランドクルーザー プラド	J150/J151 ('09/9 ~)	5 ドア SUV	7	○	○	×3	×3	○	○	-	-
	J95 ('96/5 ~ '02/10)	5 ドア SUV	8	○3	○3	×2	×2	×6	×6	×2	×2

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○ 1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○ 2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○ 3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
× 1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
× 2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
× 3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
× 4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
× 5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
× 6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
× 7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
× 8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
× 9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
× 10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"- "にて記しております。

レクサス

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
CT200h	ZWA10 ('11/1 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	× 9	○ 3	-	-	-	-
HS250h	ANF10 ('09/7 ~)	4ドアセダン	5	○	○	× 9	× 4	-	-	-	-
IS350 / IS250 / IS250 AWD	E2# ('05/9 ~)	4ドアセダン	5	○ 3	× 5	× 9	○ 3	-	-	-	-
LS600h	UVF45 ('07/5 ~)	4ドアセダン	5	○	○	× 9	× 9	-	-	-	-
RX450h AWD / RX450 2WD / RX350 AWD / RX350 2WD / RX270	L1# ('09/1 ~)	5ドアSUV	5	○	○ 1	× 9	× 9	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/ H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ニッサン											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
GT-R	R35 ('07/12 ~)	2ドアクーペ	4	×4	×4	-	-	-	-	-	-
Xトレイル	T31 ('07/8 ~)	5ドアSUV	5	○	○	○	○	-	-	-	-
	T30 ('00/11 ~ '07/8)	5ドアSUV	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ウイングロード	Y12 ('05/11 ~)	5ドアワゴン	5	×4	×4	×2	×2	-	-	-	-
	Y11 ('99/5 ~ '05/11)	5ドアワゴン	5	○	×4	×2	×2	-	-	-	-
エルグランド	E52 ('10/8 ~)	5ドアミニバン	8	○3	○3	×6	×6	○3	○3	×3	×3
	E52 ('10/8 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○	○	×3	×3
	E51 ('02/5 ~ '10/8)	5ドアミニバン	8	○	○1	×2	×2	×5	×5	-	-
オッティ	H92 ('06/10 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
キックス	H59 ('08/10 ~)	3ドアSUV	4	○	○	-	-	-	-	-	-
キューブ	Z12 ('08/11 ~)	5ドアハッチバック	5	○1	○1	×3	×3	-	-	-	-
	Z11 ('02/10 ~ '08/11)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
キューブキュービック	Z11 ('03/9 ~ '08/11)	5ドアハッチバック	7	○1	○1	×2	×2	○	○	-	-
グロリア	Y34 ('99/6 ~ '04/10)	4ドアセダン	5	○	×4	×2	×2	-	-	-	-
サニー スーパーサルーン	B15 ('98/10 ~ '04/10)	4ドアセダン	5	○	×4	×2	×2	-	-	-	-
シーマ	F50 ('01/1 ~ '10/7)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
	Y33 ('96/6 ~ '01/1)	4ドアセダン	5	○	○	○3	×4	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ニッサン											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ジューク	F15 ('10/6 ~)	5ドアSUV	5	○	○	○	○	-	-	-	-
シルビア	S15 ('99/1 ~ '02/11)	2ドアクーペ	4	×1,5	×4,5	-	-	-	-	-	-
スカイライン	V36 ('06/11 ~)	4ドアセダン	5	○	○	○	×4	-	-	-	-
	V35 ('01/6 ~ '07/10)	4ドアセダン	5	○	×4	×4	×4	-	-	-	-
スカイラインGT-R	R34 ('99/1 ~ '02/8)	2ドアクーペ	4	×4	×4	-	-	-	-	-	-
	R33 ('95/1 ~ '99/1)	2ドアクーペ	4	○	○	-	-	-	-	-	-
スカイラインクーペ	CKV36 ('06/11 ~)	3ドアクーペ	4	○	×4	-	-	-	-	-	-
	V35 ('03/1 ~ '07/10)	2ドアクーペ	4	×4	×4	-	-	-	-	-	-
スカイラインクロスオーバー	J5 ('09/7 ~)	5ドアSUV	5	○	○	×4	×4	-	-	-	-
ステージア	M35 ('01/10 ~ '07/6)	5ドアワゴン	5	×4,5	×4,5	×4,5	×4,5	-	-	-	-
	C34 ('96/9 ~ '01/10)	5ドアワゴン	5	×4	×4	×2	×2	-	-	-	-
セフィーロ	A33 ('98/12 ~ '03/3)	4ドアセダン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
セレナ	C26 ('10/11 ~)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2
	C25 ('05/5 ~ '10/11)	5ドアミニバン	8	○	○1	×2	×2	○1	×4	×2	×2
	C24 ('99/6 ~ '05/5)	5ドアミニバン	8	○	×4	×2	×2	○1	×4	×2	×2
ティアナ	J32 ('08/6 ~)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
	J31 ('03/2 ~ '08/6)	4ドアセダン	5	×4	×4	○3	○3	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けずに、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ニッサン											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ティーダ	C11 ('04/9 ~)	5ドアハッチバック	5	○1	×4	×2	×2	-	-	-	-
ティーダラティオ	C11 ('04/10 ~)	4ドアセダン	5	○	×4	×2	×2	-	-	-	-
デュアリス	J10 ('07/5 ~)	5ドアSUV	5	○	×4	×2	×2	-	-	-	-
ノート	E11 ('05/1 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
パルサー	N15 ('95/1 ~ '00/8)	3ドアハッチバック	5	○	×4	×2	×2	-	-	-	-
ピノ	HC24 ('07/1 ~ '10/2)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
フーガ	Y51 ('09/11 ~)	4ドアセダン	5	○3	○3	×3	×7	-	-	-	-
	Y50 ('04/10 ~ '09/11)	4ドアセダン	5	○	○	×6	×4	-	-	-	-
フーガハイブリッド	HY51 ('10/11 ~)	4ドアセダン	5	○	○	×3	×6	-	-	-	-
プリメーラ	P12 ('01/1 ~ '05/12)	4ドアセダン	5	○	×4	×2	×2	-	-	-	-
	P11 ('95/9 ~ '01/1)	4ドアセダン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
プリメーラ カミノワゴン	P11 ('97/9 ~ '99/5)	5ドアワゴン	5	×5	×4	×2	×2	-	-	-	-
ブルーバード	U14 ('96/1 ~ '01/9)	4ドアセダン	5	×4,5	×4,5	×2	×2	-	-	-	-
ブルーバード シルフィ	G11 ('05/12 ~)	4ドアセダン	5	×4	×4	×2	×2	-	-	-	-
	G10 ('00/8 ~ '05/12)	4ドアセダン	5	○3	×4	×2	×2	-	-	-	-
プレサージュ	U31 ('03/7 ~ '09/8)	5ドアミニバン	8	○	○1	×2	×2	×4	×4	×2	×2
	U30 ('98/6 ~ '03/7)	5ドアミニバン	8	○1	×4	×2	×2	×5	○1	×2	×2

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○ 1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○ 2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○ 3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
× 1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
× 2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
× 3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
× 4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
× 5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
× 6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
× 7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
× 8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
× 9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
× 10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ニッサン

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ホーミーエルグランド	E50 ('97/5 ~ '99/8)	3+1 ドア ミニバン	8	○	○	× 2	× 2	× 4,5	× 4,5	-	-
マーチ	K13/NK13 ('10/7 ~)	5 ドア ハッチバック	5	○	○	× 3	× 6	-	-	-	-
	K12 ('02/3 ~ '10/7)	5 ドア ハッチバック	5	○	○	× 2	× 2	-	-	-	-
	K11 ('92/1 ~ '02/3)	5 ドア ハッチバック	5	○	○	× 2	× 2	-	-	-	-
ムラーノ	Z51 ('08/9 ~)	5 ドア SUV	5	○	○ 1	× 6	○ 3	-	-	-	-
	Z50 ('04/9 ~ '08/9)	5 ドア SUV	5	○	○	○	○	-	-	-	-
モコ	MG33 ('11/2 ~)	5 ドア ハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	G22 ('06/2 ~ '11/2)	5 ドア ハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	G21 ('02/4 ~ '06/2)	5 ドア ハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ラシーン	B14 ('94/12 ~ '00/8)	5 ドア ワゴン	5	× 4,5	× 4,5	× 2	× 2	-	-	-	-
ラフェスタ	EFWN/EAWN ('11/6 ~)	5 ドア ミニバン	7	○	○	× 3	× 3	○	○	-	-
	B30 ('04/12 ~)	5 ドア ハッチバック	7	○	× 4	× 2	× 2	○	× 4	-	-
リーフ	ZEO ('10/12 ~)	5 ドア ハッチバック	5	○	○	× 3	○ 3	-	-	-	-
リバティ	M12 ('98/11 ~ '04/12)	5 ドア ミニバン	7	× 4,5	× 4,5	× 2	× 2	× 3,4	× 4	-	-
ルークス	ML21 ('09/12 ~)	5 ドア ハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ローレル	C35 ('97/6 ~ '03/1)	4 ドア セダン	5	× 4	× 4	× 2	× 2	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/ H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ホンダ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
CR-V	RE3/RE4 ('06/10~'11/12)	5ドアSUV	5	×5	○	×3	×3	-	-	-	-
	RD4~7 ('01/9~'06/10)	5ドアSUV	5	×5	○	×2	×2	-	-	-	-
CR-Z	ZF1 ('10/2~)	3ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
HR-V	GH1~4 ('98/9~'06/2)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
S-MX	RH ('96/11~'02/1)	3+1ドアハッチバック	4	○	×4	-	-	-	-	-	-
アヴェンシア	TA1~4 ('99/9~'03/7)	5ドアワゴン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
アコード	CU1/CU2 ('08/12~)	4ドアセダン	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
	CL7~9 ('02/10~'08/12)	4ドアセダン	5	○	×4	○	○	-	-	-	-
アコード/トルネオ	CF3~5/CL1/CL3 ('97/9~'02/10)	4ドアセダン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
アコードツアラー	CW1/CW2 ('08/12~)	5ドアワゴン	5	○	○	×3	○	-	-	-	-
アコードワゴン	CM ('02/11~'08/12)	5ドアワゴン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
	CF6~7/CH9/CL2 ('97/10~'02/11)	5ドアワゴン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
インサイト	ZE2 ('09/2~)	5ドアハッチバック	5	○	○	○	×4	-	-	-	-
インスパイア	CP3 ('07/12~)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
	UC1 ('03/6~'07/12)	4ドアセダン	5	○	○	×3	○	-	-	-	-
	UA4/UA5 ('98/10~'03/6)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ホンダ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
エアウェイブ	GJ1/GJ2 ('05/4~'10/8)	5ドアワゴン	5	○	×4	○	○	-	-	-	-
エディックス	BE1~4 ('04/7~'09/8)	5ドアミニバン	6	○1	×4	○	○	-	-	-	-
エリシオン	RR# ('04/5~)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2
オデッセイ	RB3/RB4 ('08/10~)	5ドアミニバン	7	○1	○1	×2	×2	○	○	-	-
	RB1/RB2 ('03/10~'08/10)	5ドアミニバン	7	○1	○1	×2	×2	×4	×4	-	-
	RA1~5 ('94/10~'99/12)	5ドアミニバン	6	○1	○1	-	-	×5	×5	-	-
クロスロード	RT1~4 ('07/2~'10/8)	5ドアSUV	7	○	○1	×2	×2	○	○	-	-
ザッツ	JD ('02/2~'07/11)	5ドアハッチバック	4	×4,5	×4,5	-	-	-	-	-	-
シビック	EU# ('00/9~'05/9)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
シビックハイブリッド	FD3 ('05/11~'10/12)	4ドアセダン	5	○	○	×3,4	×3,4	-	-	-	-
シビックフェリオ	ES/ET ('00/9~'05/9)	4ドアセダン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ステップワゴン	RK1/RK2 ('09/10~)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	×9	×2	×2
	RG1~4 ('05/5~'09/10)	5ドアミニバン	8	×5	×5	×2	×2	×5	×5	×2	×2
	RF3~8 ('01/4~'05/5)	3+1ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2
	RF1/RF2 ('96/5~'01/4)	3+1ドアミニバン	8	○	×4	×2	×2	×4	×4	×2	×2
ステップワゴン スパーダ	RK5/RK6 ('09/10~)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	×9	×2	×2

元号	S60	61	62	63	64/ H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ホンダ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ストリーム	RN6~9 ('06/7~)	5ドアミニバン	7	○1	×5	×2	×2	○	×4	-	-
	RN1~5 ('00/10~'06/7)	5ドアミニバン	7	○	×5	×2	×2	○1	×4	-	-
セイバー	UA4/UA5 ('98/10~'03/6)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
ゼスト	JE1/JE2 ('06/3~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ゼストスパーク	JE1/JE2 ('08/12~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
バモス	HM ('99/6~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
フィット	GE ('07/10~)	5ドアハッチバック	5	○	○1	×2	×2	-	-	-	-
	GD1~4 ('01/6~'07/10)	5ドアハッチバック	5	○	×4	×2	×2	-	-	-	-
フィットシャトル	GG7/GG8 ('11/6~)	5ドアハッチバック	5	○	○	○	○	-	-	-	-
フィットシャトルハイブリッド	GP2 ('11/6~)	5ドアハッチバック	5	○	○	○	○	-	-	-	-
フィットハイブリッド	GP1 ('10/10~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
フリード	GB3 ('08/5~)	5ドアミニバン	8	○1	×4	×2	×2	×4	×4	×2	×2
	GB3/GB4 ('08/5~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○1	×4	×2	×2
フリードスパイク	GB3/GB4 ('10/7~)	5ドアミニバン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
モビリオ	GB# ('01/12~'08/6)	5ドアハッチバック	7	○	○	×2	×2	○1	○1	-	-
モビリオスパイク	GK ('02/9~'08/6)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"- "にて記しております。

ホンダ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ライフ	JC# ('08/11 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	JB5 ~ 8 ('03/9 ~ '08/11)	5ドアハッチバック	4	○1	○	-	-	-	-	-	-
	JA4/JB1/JB2 ('97/4 ~ '03/9)	5ドアハッチバック	4	×4	×4	-	-	-	-	-	-
ライフダンク	JB3/JB4 ('00/12 ~ '03/9)	5ドアハッチバック	4	×4,5	×4,5	-	-	-	-	-	-
レジェンド	KA9 ('96/2 ~ '04/10)	4ドアセダン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ミツビシ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ek スポーツ	H82 ('06/9 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ek ワゴン	H82 ('06/9 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	H81 ('01/10 ~ '06/9)	5ドアハッチバック	4	○	×8	-	-	-	-	-	-
FTO	DE# ('94/10 ~ '00/9)	2ドアクーペ	4	○	○	-	-	-	-	-	-
i (アイ)	A1 ('06/1 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○1	-	-	-	-	-	-
i-MiEV (アイミーブ)	A3 ('10/4 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
RVR	GA3/GA4 ('10/2 ~)	5ドアミニバン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
アウトランダー	CW ('05/10 ~)	5ドアSUV	7	○	○	×4	×4	×1	×1	-	-
エアトレック	CU ('01/6 ~ '05/10)	5ドアワゴン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ギャラン フォルティス	Y4 ('07/8 ~)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
ギャランフォル ティススポーツB	CX#A ('08/12 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×4	-	-	-	-
グランディス	NA4 ('03/5 ~ '09/3)	5ドアミニバン	7	○	○	×2	×2	○	○	-	-
	NA4 ('03/5 ~ '09/3)	5ドアミニバン	6	○	○	-	-	○	○	-	-
コルト	Z2 ('02/11 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○1	×2	×2	-	-	-	-
	Z27 ('02/11 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/ H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

三菱

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
コルトプラス	Z2 ('04/10 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
シャリオグランディス	N8/N9 ('97/10 ~ '03/5)	5ドアミニバン	7	○1	○1	×2	×2	○1	○1	-	-
タウンボックス	U6 ('99/4 ~ '11/11)	5ドアハッチバック	4	○	×5	-	-	-	-	-	-
ディアマンテ	F3/F4 ('95/1 ~ '05/12)	4ドアセダン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ディオ	CR ('00/1 ~ '06/3)	5ドアミニバン	7	○	○1	×2	×2	○	○1	-	-
デリカD:2	MB15 ('11/3 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
デリカD:3	BM20 ('11/10 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	×2	×2	×1	○	-	-
デリカD:5	CV# ('07/1 ~)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	×5	×5	×2	×2
	CV# ('07/1 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	×5	×5	×2	×2
デリカスペースギア	PA ~ PF ('94/5 ~ '07/1)	4ドアミニバン	7	○	○	-	-	×4	×4	×2	×2
トッポ	H82 ('08/9 ~)	5ドアハッチバック	4	○	×5	-	-	-	-	-	-
トッポBJ	H4# ('98/10 ~ '03/8)	5ドアハッチバック	4	○	○1	-	-	-	-	-	-
パジェロ	V8/V9 ('06/10 ~)	5ドアSUV	7	○	○	×2	×2	×1	○	-	-
	V6/V7 ('99/9 ~ '06/10)	5ドアSUV	7	○	○	○	○	○	○	-	-
パジェロイオ	H7# ('98/6 ~ '07/8)	5ドアSUV	5	○	×5	×2	×2	-	-	-	-
パジェロミニ	H5# ('98/10 ~)	3ドアSUV	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ミニカ	H4# ('98/10 ~ '11/7)	3ドアハッチバック	4	×8	○	-	-	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ミツビシ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ランサー エボリューション	CZ4 ('07/10 ~)	4ドアセダン	5	○	×5	×3	○	-	-	-	-
	CT9 ('01/2 ~ '08/6)	4ドアセダン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
	CN/CP ('95/10 ~ '00/9)	4ドアセダン	5	○	×4	×2	×2	-	-	-	-
ランサー セディアワゴン	CS ('00/11 ~ '03/2)	5ドアワゴン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/ H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

マツダ

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
AZワゴン	MJ23 ('08/9 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	MJ21/MJ22 ('03/10 ~ '08/9)	5ドアハッチバック	4	○1	○1	-	-	-	-	-	-
AZワゴン カスタムスタイル	MJ23 ('08/9 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
CX-7	ER3 ('06/12 ~ '11/12)	5ドアSUV	5	○	○	○	○	-	-	-	-
MPV	LY ('06/2 ~)	5ドアミニバン	8	○	×4	×2	×2	×4	×4	×2	×2
	LW ('99/6 ~ '06/2)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○	○	×2	×2
RX-8	SE ('03/4 ~)	2ドアクーペ	4	○	○	-	-	-	-	-	-
アクセラ	BL# ('09/6 ~)	4ドアセダン	5	○	○	×3	○	-	-	-	-
	BK ('03/10 ~ '09/6)	4ドアセダン	5	×4	×4	×2	×2	-	-	-	-
アクセラスポーツ	LE#/L#F ('09/6 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	○	○	-	-	-	-
	BK ('03/10 ~ '09/6)	5ドアハッチバック	5	×4	×4	○	○	-	-	-	-
アテンザ	GH ('08/1 ~)	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
	GG ('02/5 ~ '08/1)	4ドアセダン	5	○	×4	○	○	-	-	-	-
アテンザスポーツ	HEF/H5# ('08/1 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	○	○	-	-	-	-
	GGE/GG3 ('02/5 ~ '08/1)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/ H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

マツダ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
アテンザ スポーツワゴン	HEF/H5# ('08/1 ~)	5ドアワゴン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
	GY# ('02/6 ~ '08/1)	5ドアワゴン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
キャロル	HB24 ('04/9 ~ '09/12)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
スクラムワゴン	DG64 ('05/9 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○1	-	-	-	-	-	-
デミオ	DE ('07/7 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
	DY ('02/8 ~ '07/7)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
	DW ('96/8 ~ '02/8)	5ドアハッチバック	5	×3,4	×4	×2	×2	-	-	-	-
トリビュート	EP ('00/11 ~ '06/3)	5ドアSUV	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ビアンテ	CE#/C3F ('08/7 ~)	5ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○1	×2	×2
ファミリアSワゴン	BJ# ('98/6 ~ '04/4)	5ドアワゴン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
プレマシー	EAW/EFW ('10/7 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	×3	×3	○	○	-	-
	CR ('05/2 ~ '10/7)	5ドアミニバン	7	○	○	-	-	○	○	-	-
	CP ('99/4 ~ '05/2)	5ドアワゴン	7	○1	×4	×2	×2	×4	×4	-	-
	CP ('99/4 ~ '05/2)	5ドアワゴン	5	○	○1	×2	×2	-	-	-	-
ベリーサ	DC ('04/6 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ボンゴフレンディ	GE#/GL#/G5 ('95/6 ~ '06/4)	3+1ドアミニバン	8	○	×4	×2	×2	○	×4	×2	×2

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

スバル											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
R2	RC ('03/12 ~ '10/3)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
WRX STI	R#/V# ('07/6 ~)	4ドアセダン	5	○	○	○3	×4	-	-	-	-
インプレッサ	GH/GR ('07/6 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	○	×4	-	-	-	-
インプレッサ WRX	GD ('02/11 ~ '07/6)	4ドアセダン	5	○	×4	×2	×2	-	-	-	-
インプレッサ XV	GH# ('10/6 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×6	×9	-	-	-	-
インプレッサ スポーツワゴン	GG ('00/8 ~ '07/6)	5ドアワゴン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ヴィヴィオ	KK# ('92/3 ~ '98/11)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
エクシーガ	YA# ('08/6 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	×2	×2	○	○1	-	-
ステラ	LA100/LA110 ('11/5 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	RN1/RN2 ('06/6 ~ '11/5)	5ドアハッチバック	4	○	○1	-	-	-	-	-	-
ステラカスタム	LA100/LA110 ('11/5 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
デックス	M4## ('08/11 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
トレジア	P120/P125 ('10/11 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
フォレスター	SH ('07/12 ~)	5ドアSUV	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
	SG ('02/2 ~ '07/12)	5ドアSUV	5	○	○	○	○	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

スバル											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
プレオ	L275/L285 ('10/4 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	RA ('98/10 ~ '10/1)	5ドアハッチバック	4	×1	×1	-	-	-	-	-	-
プレオネスタ	RA ('99/6 ~ '04/1)	5ドアハッチバック	4	○	×4	-	-	-	-	-	-
ルクラ	L455/L465 ('10/4 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ルクラカスタム	L455/L465 ('10/4 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
レガシー	BR ('09/5 ~)	5ドアワゴン	5	○	○	×3	×4	-	-	-	-
	BP ('03/5 ~ '09/5)	5ドアワゴン	5	○	○	×3,4	×3,4	-	-	-	-
	BH ('98/6 ~ '03/5)	5ドアワゴン	5	○	○	×3,4	×4	-	-	-	-
レガシー B4	BM9 ('09/5 ~)	4ドアセダン	5	○	○	○	×4	-	-	-	-
	BL ('03/6 ~ '09/5)	4ドアセダン	5	○	○	×4	×4	-	-	-	-
	BE ('98/12 ~ '03/5)	4ドアハードトップ	5	○	×4	○3	×4	-	-	-	-
レガシーアウトバック	BR9/BRF ('09/5 ~)	5ドアSUV	5	○	○	○	×4	-	-	-	-
	BP ('03/10 ~ '09/5)	5ドアSUV	5	○	○	×3,4	×3,4	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"-"にて記しております。

スズキ

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
Kei	HN ('98/10 ~ '09/10)	5ドアハッチバック	4	○	×4	-	-	-	-	-	-
Kei スポーツ	HN# ('00/10 ~ '03/9)	5ドアハッチバック	4	○	×4	-	-	-	-	-	-
MR ワゴン	MF33 ('11/1 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	MF22 ('06/1 ~ '11/1)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	MF21 ('01/12 ~ '06/1)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
SX4	YA ('06/7 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
アルト	HA24 ('04/9 ~ '09/12)	5ドアハッチバック	4	○	×4	-	-	-	-	-	-
アルトエコ	HA35 ('11/12 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
アルトラパン	HE22 ('08/11 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	HE21 ('02/1 ~ '08/11)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
エスクード	A74/D#4 ('05/5 ~)	5ドアSUV	5	○	○	○	○	-	-	-	-
エブリィワゴン	DA64 ('05/8 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○1	-	-	-	-	-	-
	DA52/DA62 ('99/6 ~ '05/8)	5ドアハッチバック	4	○1	○1	-	-	-	-	-	-
ジムニー	JB23 ('98/10 ~)	3ドアSUV	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ジムニーシエラ	JB ('02/1 ~)	3ドアSUV	4	○	○	-	-	-	-	-	-
スイフト	C72/D72 ('10/9 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
	ZC#/ZD# ('04/11 ~ '10/9)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
	HT ('00/2 ~ '05/5)	3ドアハッチバック	5	○3	○	×2	×2	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

スズキ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
スプラッシュ	XB# ('08/10 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	× 3,4	× 3,4	-	-	-	-
セルボ	HG21 ('06/11 ~ '09/12)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ソリオ	MA15 ('11/1 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	× 3	× 3	-	-	-	-
パレット	MK21 ('08/1 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
パレット SW	MK21 ('09/9 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ワゴン R	MH23 ('08/9 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	MH21/MH22 ('03/9 ~ '08/9)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	MC ('98/10 ~ '03/9)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
	CT/CV ('93/9 ~ '98/10)	3+1ドアハッチバック	4	× 4	× 4	-	-	-	-	-	-
ワゴン R スティングレー	MH23 ('08/9 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ワゴン R ソリオ	MA ('00/12 ~ '04/4)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ダイハツ

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
アトレーワゴン	S3 ('05/5 ~)	5ドアハッチバック	4	×4	×4	-	-	-	-	-	-
エッセ	L2 ('05/12 ~ '11/9)	5ドアハッチバック	4	○	×4	-	-	-	-	-	-
オプティ	L8## ('98/11 ~ '02/7)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
クー	M4## ('06/5 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ソニカ	L4 ('06/6 ~ '09/5)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
タント	L375/L385 ('07/12 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○1	-	-	-	-	-	-
	L350/L360 ('03/11 ~ '07/12)	5ドアハッチバック	4	○	○1	-	-	-	-	-	-
タントエグゼ	L455/L465 ('09/12 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
タントエグゼカスタム	L455/L465 ('09/12 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
タントカスタム	L375/L385 ('07/12 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
テリオスキッド	J111/J131 ('98/10 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○1	-	-	-	-	-	-
ビーゴ	J200/J210 ('06/1 ~)	5ドアSUV	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ブーン	M6## ('10/2 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ブーンルミナス	M502/M512 ('08/12 ~)	5ドアミニバン	7	○	○	×2	×2	×4	×4	-	-
マックス	L9 ('01/11 ~ '05/12)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ダイハツ												
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央		
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向	
ミラ	L275/L285 ('06/12 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
	L250/L260 ('02/12 ~ '07/12)	5ドアハッチバック	4	○	×4	-	-	-	-	-	-	
ミライース	LA300/LA310 ('11/9 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
ミラカスタム	L275/L285 ('06/12 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○1	-	-	-	-	-	-	
ミラココア	L6# ('09/8 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
ミラジーノ	L650/L660 ('04/11 ~ '09/4)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
	L7## ('99/3 ~ '04/11)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
ムーヴ	A100/A110 ('10/12 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
	L175/L185 ('06/10 ~ '10/12)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
	L15#/L16 ('02/10 ~ '06/10)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
	L90/L91 ('98/10 ~ '02/10)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
ムーヴカスタム	A100/A110 ('10/12 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
ムーヴコンテ	L575/L585 ('08/8 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
ムーヴコンテカスタム	L575/L585 ('08/8 ~)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	
ムーヴラテ	L5 ('04/8 ~ '09/4)	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-	

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

ALFA ROMEO

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
147 2.0 ツイン スパークレネロッサ	937AB ('01/10 ~ '11/3)	5ドアハッチバック	5	○	○	○	○3	-	-	-	-

AUDI

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
A3 2.0	8PBRL ('03/9 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	×3	-	-	-	-
A4 アバント 2.0T	8EBWEF ('02/2 ~ '08/1)	5ドアワゴン	5	○	○	○3	○	-	-	-	-
A4 クアトロ	8E	4ドアセダン	5	○	○	×3	○	-	-	-	-
A6 オールロード クアトロ 4.2 4WD	4BBASF ('06/9 ~ '09/1)	5ドアワゴン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-

BMW

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
1 シリーズ	U#	5ドアハッチバック	5	○	○	×4	×4	-	-	-	-
318i ツーリング	AY20	5ドアワゴン	5	○	○	×3	○	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/ H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

BMW											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
3シリーズ	AV#	4ドアセダン	5	○	×5	×2	×2	-	-	-	-
	VA20	4ドアセダン	5	○	○	○3	×4	-	-	-	-
	WA20	2ドアクーペ	4	○	○	-	-	-	-	-	-
525i ツーリング	DS25 ('03/8 ~)	5ドアワゴン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
530i M スポーツ	NA30 ('03/8 ~)	4ドアセダン	5	○	○	○3	○	-	-	-	-
530i ハイライン	DT30 ('96/6 ~ '04/4)	4ドアセダン	5	○	○	○3	○	-	-	-	-
X3	PA#	6ドアSUV	5	○	○	○3	×4,7	-	-	-	-
X5	FB44 ('00/10 ~ '07/6)	5ドアSUV	5	○	○	○3	○	-	-	-	-
ミニクーパー	MF16	3ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-
ミニクラブマン	MM	2+1ドアワゴン	4	○	○	-	-	-	-	-	-

CHEVROLET											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
MW	ME34S	5ドアハッチバック	5	○3	○3	×2	×2	-	-	-	-
アストロ	CM14G	3+1ドアミニバン	8	○	○	×2	×2	○	○	×2	×2
クルーズ	HR ('11/1 ~)	5ドアハッチバック	5	○	○1	×2	×2	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"- "にて記しております。

CHRYSLER

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ジープコマンダー LTD5.7 HEMI	XH57 ('06/5 ~ '10/4)	5ドアSUV	7	○	○	○	○	×1	○	-	-
ジープラングラー	TJ	2ドアSUV	4	○	○	-	-	-	-	-	-

CITROEN

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
C3	A8KFV	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	○	-	-	-	-

FIAT

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
パンダ	16912	5ドアハッチバック	4	○	○	-	-	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/ H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

FORD											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
エクスプローラー XLT	1FMEU74P ('03/3 ~)	5 ドア SUV	7	○	○	○	○	×1	×5	-	-
エスケープ XLT	EDFWF ('00/12 ~)	5 ドア SUV	5	○	×4	×2	×2	-	-	-	-
フィエスタ	WF0FYJ ('04/4 ~ '06/7)	5 ドア ハッチバック	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
フォーカス	WFO	5 ドア ハッチバック	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-

LAND ROVER											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
フリーランダー HSE	LN25 ('01/2 ~ '07/6)	5 ドア SUV	5	×5	○	○	○	-	-	-	-

MERCEDES BENZ											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
A170	WDD169	5 ドア ハッチバック	5	○	○	×3	○3	-	-	-	-
C240	203061 ('00/9 ~ '07/6)	4 ドア セダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
E320	211065C ('02/6 ~ '10/2)	4 ドア セダン	5	×5	○	×3	○3	-	-	-	-
E320T	210265 ('96/11 ~ '03/11)	5 ドア ワゴン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
E500	211070 ('03/8 ~ '10/2)	5 ドア ワゴン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、"- "にて記しております。

OPEL

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ヴィータスポーツ	XN120	5ドアハッチバック	5	○	○	×3,6	○	-	-	-	-

PEUGEOT

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
207	A7	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	○3	-	-	-	-
206 RC	T1	3ドアハッチバック	4	○	×4	-	-	-	-	-	-
407 クーペ	D2CPV ('05/6~)	2ドアクーペ	4	○	○	-	-	-	-	-	-
407/SW/CC	D2BR	5ドアワゴン	5	○	○	×6	○3	-	-	-	-

ROVER

モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ランドローバー ディスカバリー XS プラス	LT56 ('00/11 ~ '05/5)	5ドアSUV	7	○	○	○	○	×1	○	-	-

元号	S60	61	62	63	64/ H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

取り付け確認リスト

○	取り付けできます。
○1	車のリクライニング、またはスライド機能を使う必要があります。(4ページをご参照ください)
○2	シートベルトが短いため、チャイルドシートの背もたれ部を持ち上げて装着します。
○3	チャイルドシートを取り付けた席の左右両方、またはどちらかの席のバックルが使用できなくなります。
×1	助手席など前席のスライド機能が固定できないため、取り付けできません。
×2	2点式シートベルトのため、取り付けできません。
×3	車体側のシートベルトの止め具とシートベルトバックルの間隔が狭いため、取り付けできません。
×4	バックルがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×5	チャイルドシートとバックルの位置が適切でないため、取り付けできません。
×6	座席の形状(凹凸など)により安定せず、取り付けできません。
×7	座席背部の盛り上がり左右差により、取り付けできません。
×8	チャイルドシートの背もたれ角度が悪いため、取り付けできません。
×9	タイヤハウス・座席リクライニングアームなどがチャイルドシート本体に干渉する(あたる)ため、取り付けできません。
×10	シートベルトが短いため、取り付けできません。



車両のシート素材(特に本革など)によっては、座席に傷がつく恐れがありますので、そのまま取り付けず、大きなタオルなどをチャイルドシートと車両シートの接触面に敷いてご使用ください。

※後向・前向の使用条件は2ページをご参照ください。 ※座席の無い列は、「-」にて記しております。

VOLKSWAGEN											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
ゴルフ	1J	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
	1K	5ドアハッチバック	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
ゴルフトゥーラン	1TAXW	5ドアハッチバック	7	○	○	○	○	○	○	-	-
ジェッタ 2.0	1KBLX	4ドアセダン	5	○	○	×3	○	-	-	-	-
トゥアレグ V6	7LBHKS ('03/9~'11/2)	5ドアSUV	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
ニュービートル	9C	2ドアクーペ	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
パサート	3B	5ドアワゴン	5	○	○	○3	○	-	-	-	-
	3C	4ドアセダン	5	○	○	○	○	-	-	-	-
ポラー	1J	4ドアセダン	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
ポロ	6N	5ドアハッチバック	5	○	○	×2	×2	-	-	-	-
	9N	5ドアハッチバック	5	○	○	×3	○	-	-	-	-

VOLVO											
モデル	型式	形状	定員	2列目左右		2列目中央		3列目左右		3列目中央	
				後向	前向	後向	前向	後向	前向	後向	前向
960 ロイヤル	9B6304W ('90/9~'97/2)	5ドアワゴン	5	○	○	×10	○	-	-	-	-
V50	MB	5ドアワゴン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-
V70	SB5244W ('00/4~'08/3)	5ドアワゴン	5	○	○	○3	○3	-	-	-	-

元号	S60	61	62	63	64/H1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

カ行		ステラカスタム28	パレット31	ムーヴカスタム33
ガイア9	ストリーム21	パレット SW31	ムーヴコンテ33	ムーヴコンテカスタム ...33
カムリ9	スプラッシュ31	ビーゴ32	ムーヴラテ33	ムラーノ18
カリナ9	スプリンターカリブ10	ビアンテ27	モコ18	モビリオ21
カルディナ9	セイバー21	ビスタアルデオ11	モビリオスパイク21	
カローラ9	ゼスト21	ピノ17		
カローラアクシオ9	ゼストスパーク21	ファミリア S ワゴン27		
カローラスパシオ9	セフィーロ16	ファンカーゴ11		
カローラフィルダー9	セリカ10	フィット21		
カローラランクス9	セルシオ11	フィットシャトル21		
カローラルミオン9	セルボ31	フィットシャトル		
キックス15	セレナ16	ハイブリッド21		
ギャラン フォルティス23	ソアラ11	フィットハイブリッド ...21		
ギャラン フォルティス	ソニカ32	フーガ17		
スポーツ B23	ソリオ31	フーガハイブリッド17		
キャロル27		ブーン32		
キューブ15	タ行	ブーンルミナス32		
キューブ キュービック ...15	タウンボックス24	フォレスター28		
クー32	タント32	プラッツ11		
クラウン10	タントエグゼ32	フリード21		
クラウンアスリート10	タントエグゼカスタム ...32	フリースパイク21		
クラウンエステート10	タントカスタム32	プリウス12		
クラウンハイブリッド ...10	チェイサー11	プリウス PHV12		
クラウンマジェスタ10	ティアナ16	プリウス α12		
グランディス23	ディアマンテ24	プリメーラ17		
グランドハイエース10	ティーダ17	プリメーラカミノワゴン ...17		
クルーガー LV10	ティーダラティオ17	ブルーバード17		
クレスタ10	ディオ24	ブルーバードシルフィ ...17		
クロスロード20	デックス28	ブレイド9		
グロリア15	デミオ27	プレオ29		
コルト23	デュアリス17	プレオネスタ29		
コルトプラス24	テリオスキッド32	プレサージュ17		
	デリカ D:224	プレビス12		
	デリカ D:324	プレマシー27		
	デリカ D:524	プレミオ12		
	デリカスペースギア24	プログレ12		
	トッポ24	プロナード12		
	トッポ BJ24	ベリーサ27		
	トリビュート27	ベルタ12		
	トルネオ19	ホーミーエルグランド ...18		
	トレジア28	ポルテ12		
		ボンゴフレンディ27		
	ナ行			
	ノート17			
	ノア8、13			
	ハ行	マ行		
	ハイエースワゴン11	マーク II12		
	ハイラックスサーフ11	マーク II クオリス12		
	パジェロ24	マーク II ブリット12		
	パジェロイオ24	マーク X12		
	パジェロミニ24	マーク X ジオ13		
	パッソ11	マーチ18		
	パッソセット11	マックス32		
	パモス21	ミニカ24		
	ハリアー11	ミラ33		
	ハリアーハイブリッド ...11	ミライース33		
	パルサー17	ミラカスタム33		
		ミラココア33		
		ミラジーノ33		
		ムーヴ33		
			ラ行	
			ライトエース13	
			ライフ22	
			ライフダンク22	
			ラウム13	
			ラクティス13	
			ラシーン18	
			ラッシュ13	
			ラフェスタ18	
			ランクス7	
			ランサー	
			エボリューション25	
			ランサー	
			セディアワゴン25	
			ランドクルーザー13	
			ランドクルーザー 100 ...13	
			ランドクルーザープラド ...13	
			リーフ18	
			リバティ18	
			ルークス18	
			ルクラ29	
			ルクラカスタム29	
			レガシー29	
			レガシー B429	
			レガシーアウトバック ...29	
			レジェンド22	
			ローレル18	
			ワ行	
			ワゴン R31	
			ワゴン R スティングレー ...31	
			ワゴン R ソリオ31	
			輸入車	
			BMW34、35	
			アルファロメオ34	
			アウディ34	
			オペル38	
			クライスラー36	
			シトロエン36	
			シボレー35	
			フィアット36	
			フォード37	
			フォルクスワーゲン39	
			プジョー38	
			ボルボ39、40	
			メルセデスベンツ37	
			ランドローバー37	
			ローバー38	



■製品の各種お問い合わせ先

ピジョン株式会社 お客様相談室

TEL 03 (5645) 1235 受付時間 9時～17時（土・日・祝日を除く）

〒103-8480 東京都中央区日本橋久松町4-4

※本製品は品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

12.02.0,6.E639